Cintadeira semiautomática de caixas 40 ciclos/min WPM-X201

Model No. WPM-X201



SPECIFICATIONS

Modelo	WPM-X201
Categoria	Máquina de cintar caixa
Fonte de alimentação	1P, 220V / 50-60 Hz, 0.6kW, 4A
Velocidade de embalagem	40 ciclos/min
Tensão	0-45kg
Altura da mesa de trabalho	770mm
Tamanho do arco	W 800 * H 600mm (personalizável)
Forma de cintagem	L1170 * W580 * H1420
Cinta PP aplicável	Largura 10-13mm, espessura 0,7-1,0mm

A WPM-X201 é uma máquina semiautomática de arco, de piso, que cinta caixas com fita PP de 10-13 mm de largura e 0,7-1,0 mm de espessura. Opera 40 ciclos por minuto, aplica de 0 a 45 kg de tração, e seu arco padrão tem 800 mm de largura por 600 mm de altura, com a mesa de trabalho a 770 mm.

Com uma ferramenta manual, o operador passa a fita ao redor da caixa, mantém a tração e solda, o que são três ações por cinta. Aqui a caixa é colocada dentro do arco e um sinal de partida no painel envia a fita ao redor do pacote, aplica a tração ajustada e conclui a solda e o corte; os 40 ciclos/min são o ciclo da própria máquina e não dependem da velocidade com que o operador consegue puxar.

Em relação à WPM-L300 e à WPM-A19, a máquina de arco é fixa em um ponto e a caixa precisa ser levada até ela, mas retira a ferramenta manual de todos os ciclos e repete a mesma tração. Trabalha apenas com fita PP, enquanto as ferramentas manuais também cobrem PET e aço.

Principais características

1. 40 ciclos por minuto, uma caixa a cada 1,5 s de tempo de máquina.

2. Tração ajustável de 0 a 45 kg no painel, repetida sem julgamento do operador.

3. Arco de 800 mm de largura por 600 mm de altura como padrão, personalizável conforme a caixa em produção.

4. Mesa de trabalho de 770 mm sobre gabinete com rodízios, na altura de esteira e livre para ser reposicionada.

5. Fita PP de 10-13 mm de largura e 0,7-1,0 mm de espessura, alimentada através do arco a partir do dispensador.

6. 0,6 kW em monofásico de 220 V e 4 A, de modo que não é necessária alimentação trifásica na área de embalagem.

Especificações técnicas

Parâmetro	Especificação
Modelo	WPM-X201
Tipo de máquina	Máquina semiautomática de cintar caixas, tipo arco
Alimentação	1P, 220 V, 50-60 Hz, 0,6 kW, 4 A
Velocidade de embalagem	40 ciclos/min
Faixa de tração	0-45 kg
Altura da mesa de trabalho	770 mm
Tamanho do arco	L 800 x A 600 mm (personalizável)
Dimensões totais	C 1170 x L 580 x A 1420 mm
Fita PP	Largura 10-13 mm, espessura 0,7-1,0 mm

Aplicações

— Fechamento de caixas de exportação: uma cinta PP em caixas master antes da paletização.

— Caixas de alimentos e bebidas: cintagem de caixas termoencolhidas e de papelão ondulado no fim da linha.

— Materiais impressos e fardos de papel: fita PP em pilhas e resmas encaixotadas.

— Atendimento de comércio eletrônico: cintagem em posição fixa de volumes de mesma medida.

— Embalagem de eletrodomésticos: cinta ao redor de caixas e de unidades embaladas em espuma antes do embarque.









